

Рекомендации по обслуживанию аппарата. Знак проверки!

Сварочные аппараты FRIAMAT соответствуют современному уровню развития техники, изготавливаются с соблюдением требований ISO 12176-2 и общепризнанных норм техники безопасности, и оснащены необходимыми устройствами защиты. Каждый сварочный аппарат FRIAMAT перед поставкой заказчику проверяется на безупречное действие и безопасность, результаты испытаний указываются в размещаемом на аппарате знаке проверки.

Последующая периодическая проверка нестационарных электрических средств производства, согласно требований норм DVS 2208 часть 1 или BGV A3 „Электрические устройства и средства производства“, должна происходить **минимум один раз в год**. Эта повторная проверка может проводиться в рамках технического обслуживания устройств на фирме FRIATEC, или одной из уполномоченных станций сервисного обслуживания.

Пожалуйста, обратите внимание! Записанный в сварочном аппарате FRIAMAT интервал обслуживания (значение при поставке: 12 месяцев) автоматически активируется при выполнении первой сварки. Следующий срок обслуживания можно в любое время посмотреть с использованием функций меню дисплея, он может отличаться от указанного в знаке проверки на сварочном аппарате FRIAMAT!